



COMUNICADO

¡ATENCIÓN USUARIO!

Informamos que, debido a un evento de fuerza mayor de carácter imprevisible e irresistible, se ha registrado una interrupción total del servicio en el Alimentador LL203.

El hecho fue ocasionado por el desborde del Rio Palpa y la caída de huaicos en las zonas de El Arenal y Huaracco, lo que generó el colapso e inclinación de estructuras críticas de media tensión.

Esta situación afecta la continuidad del suministro eléctrico en los sectores de El Huarangal, El Molino, El Carmen, San Francisco, Huambo, Córdova, Huirpacancha, Ocobamba, Ocoyo, Huac-Hucas y Mina Antapite, en la provincia de Huaytará.

Nuestro personal técnico se encuentra trabajando intensamente en la zona para realizar las reparaciones necesarias, pese a las dificultades geográficas y climáticas derivadas de los eventos naturales.

Agradecemos la comprensión de nuestros clientes ante esta situación extraordinaria y reiteramos nuestro compromiso de restablecer el servicio a la brevedad posible.

**Ante cualquier incidencia, llama
a nuestro Call Center:**



EMERGENCIAS
056-581660

Disponible las **24 horas**.

